

2020年10月28日（水）

お客先各位

## PBT樹脂「プラナック」UL不適合について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。  
早速ですが表記の件につきまして、御報告させていただきます。

本日、弊社材料メーカー東洋紡(株)殿より一報が入りました。  
該当メーカーから供給されているPBT樹脂「プラナック」において、  
ULで認証された性能値に対して、一部適合しないことが判明し、認証が順次取り消される  
との内容となります。

その後、該当メーカーのHPにて公式に発表されました。  
(添付及び下記HP参照下さい)

東洋紡HPニュース欄参照：<https://www.toyobo.co.jp/>

今後について、代替材料などの対応策は、現段階では白紙の状態であるとの説明も、  
合わせて受けております。  
決定次第、速やかに御報告させて頂いた上で、協議の場を御願い申し上げます。

何卒諸般の事情をご高察の上、御理解を賜りますよう御願い申し上げます。  
今後も変わらぬご愛顧のほど、宜しく御願い申し上げます。

### ■対象材料

#### 難燃材

- ・プラナック BT2230-90 V-0 材
- ・プラナック BT2215-90 V-0 材

#### 非難燃材

- ・プラナック BT-1015 HB 材
- ・プラナック BT-1030 HB 材

以上

エムデン無線工業株式会社 営業部